


# Drehkipfenster WK1 mittig



1 Allgemeine Produktinformationen

2 Beschlagübersichten

3 Getriebschienen

4 Eckmolenkungen

5 Oberschienen

6 Flügellager/ Ecklager

7 Scheren/ Scherenlager

8 Drehlager/ Kippbänder

9 Zusatzverriegelungen

10 Zubehör


11 Rahmenteile

12 Anschlaghilfen

13 Montageanleitung

14 Justierung/ Wartung

15 Einbauzeichnungen



BASIC		Pos.
2	E1	4.1
1	E2	4.2
1	FLK ... 20-6-28 ...	6.1
1	S.FLK ...	6.2
1	EL.K.6-3-16 ...	6.3
1	SLKS.3-6 ...	7.1
2	SBS.K ...	11.3
1	SBK.K ...	11.2
1	AB.G.D	10.6

OPTION		Pos.
E3		4.3
MSLOS RS / LS		10.1
ZSS.OS		5.1
DFE		10.4
RT.DFE-TFE		10.5
K.SK ...		7...
K.SLKS ...		7...
K.FLK ...		6...
ELK ESV ...		6...
KBG.OS		5.2
SBS.K ...		11.3

FFB	Pos. 5.3	4.3	Pos. 9.1	9.2	Pos. 11.1	11.3	Pos. 7.2
333 - 370	OS1.600	+ E3 *		M.250-1	+1		SK1 ... RS/LS
371 - 535	OS1.600	+ E3		M.250-1	+1		SK1 ... RS/LS
536 - 600	OS1.600	+ E3		M.500-1	+1		SK1 ... RS/LS
601 - 785	OS2.800			M.500-1	+1		SK2 ... RS/LS
786 - 1000	OS2.1025-1			M.750-1	+1	+1	SK2 ... RS/LS
1001 - 1035	OS2.1250-1			M.750-1	+1	+1	SK2 ... RS/LS
1036 - 1225	OS2.1250-1		MK.500-1 + M.500-1		+2	+1	SK2 ... RS/LS
1226 - 1285	OS2.1475-1		MK.500-1 + M.500-1		+2	+1	SK2 ... RS/LS
1286 - 1475	OS2.1475-1		MK.750-1 + M.500-1		+2	+1	SK2 ... RS/LS
1476 - 1535	OS2.1475-1 + ZSR		MK.750-1 + M.500-1		+2	+1	SK2 ... RS/LS
1536 - 1725	OS2.1475-1 + ZSR		MK.750-1 + M.750-1		+2	+1	SK2 ... RS/LS

FFH	Pos. 3.1	Pos. 9.1	9.2	Pos. 11.1
230 - 325	GAK.465 *			G = 114
326 - 510	GAM.800 *			
511 - 710	GAM.800			
711 - 980	GAM.1050-1		M.500-1	+2
981 - 1400	GAM.1400-1		M.750-1	+2
1401 - 1800	GAM.1800-2		MK.750-1 M.500-1	+4
1801 - 2300	GAM.2300-3*		MK.750-1 + M.750-1	+5

